



UPITNIK ZA MEDICINSKU OPREMU

1. OSNOVNI PODACI

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1.1 Grupa opreme | |
| 1.2 Podgrupa opreme | |
| 1.3 Naziv / šifra opreme | 018000001 |
| 1.4 Proizvođač | CITROEN |
| 1.5 Model | DAMPER 33 L2 H2 2,2 HDI |
| 1.6 Serijski broj | VF7YBAMFB 11664653 |
| 1.7 Godina proizvodnje | 2009 |

2. VLASNIŠTVO

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Način održavanja | <input type="checkbox"/> Godišnje <input type="checkbox"/> Na 6 meseci <input type="checkbox"/> Na 4 meseca <input type="checkbox"/> Na 3 meseca <input type="checkbox"/> Mesečno <input checked="" type="checkbox"/> Po potrebi |
| 2.2 Vrsta nabavke | <input type="checkbox"/> Iz budžeta ministarstva zdravlja <input type="checkbox"/> Iz budžeta lokalne samouprave <input type="checkbox"/> Iz sopstvenih sredstava <input type="checkbox"/> Iz donacije <input type="checkbox"/> Iz sredstava lizinga ili kredita <input type="checkbox"/> Ostalo |
| 2.3 Inventarski broj ustanove | 051882 |
| 2.4 Inventarski broj Ministarstva | 1000153542 |
| 2.5 Godina nabavke | 2009 |
| 2.6 Nabavna vrednost | 3.495.050,00 |
| 2.7 Godina poslednje procene vrednosti | _____ |
| 2.8 Knjigovodstvena vrednost | 1.135.891,25 |

3. STANJE

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1 Opis stanja | <input checked="" type="checkbox"/> Koristi se | <input type="checkbox"/> Ne koristi se | <input type="checkbox"/> Nepoznato |
| | | <input type="checkbox"/> Nikada nije aktivirana <input type="checkbox"/> U kvaru - manje od mesec dana <input type="checkbox"/> U kvaru - više od mesec dana <input type="checkbox"/> Nedostatak tehničke podrške <input type="checkbox"/> Nedostatak reagenasa <input type="checkbox"/> Nedostatak postrojenja za snabdevanje (gas, voda,...) <input type="checkbox"/> Nedostatak obučenog osoblja <input type="checkbox"/> Iznajmljen drugoj zdravstvenoj ustanovi <input type="checkbox"/> Iznajmljen fizičkom licu <input type="checkbox"/> Tehnologija prevaziđena <input type="checkbox"/> Drugi razlog <input type="checkbox"/> Nedostatak smeštajnog prostora | |
| 3.2 Datum promene stanja | _____ | | |

4. KORISNIK

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.1 Zdravstvena ustanova | |
| 4.2 Organizaciona jedinica (najviši nivo) | |
| 4.3 Organizaciona jedinica na kojoj se aparat nalazi (najniži nivo) | HITNA SLUŽBA |
| 4.4 Delatnost organizacione jedinice | |
| 4.5 Datum instalacije aparata | _____ |